
Armatures en travee
Armatures sur appui
Axe H144
ø14 e=7.5
ø14 e=15
ø16 e=15
Attentes
ø14 e=15
Inférieur
ø14 e=15
Inférieur
4 ø12
Montage
ø16/18 e=15
Supérieur
ø14 e=15
Supérieur
ø14 e=15
Montage
ø16/18 e=15
Supérieur
4 ø12
Montage
ø14 e=15
Inférieur
ø14 e=7.5
ø14 e=15
ø16 e=15
Attentes
ø14 e=15
Inférieur
ø14 e=15
ø14 e=15
8 ø20 e=15
Inférieur
2 ø26 e=15
Inférieur
6 ø14 e=15
ø16/18 e=15
Inférieur
ø14 e=15
Inférieur
ø14 e=15
Inférieur
ø16 e=15
Inférieur
6 ø14 e=15
ø18 e=15
ø18 e=15
10 ø20 e=15
Inférieur