


Ausgangslage vor dem Energie-Coaching:
energetische Qualität der 54 Projekte

Qualität der Gebäudehülle	4	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	2	0	0	0	0
	1	0	0	0	0
	0	51	2	1	0
(0=mangelhaft, 4=sehr gut)		-	+	++	+++
Qualität der Energieversorgung					


Energetische Qualität der 54 Projekte nach Umsetzung aller in der Vorstudie vorgesehenen Massnahmen

Qualität der Gebäudehülle	4	0	0	1	0
	3	1	0	6	1
	2	8	2	17	1
	1	7	0	4	0
	0	2	0	4	0
(0=mangelhaft, 4=sehr gut)		-	+	++	+++
Qualität der Energieversorgung					

Auswirkungen des Energie-Coachings (EC):



Auswirkungen des Energie-Coachings (EC):



Verhaltensänderungen und ihre Wirkung auf die energetische Qualität

		Ausgangs-lage	Referenz-entwicklung ohne Energie-Coaching	Erwartete Entwicklung mit Energie-Coaching
Liegenschaften, die voraussichtlich die Qualität eines Minergie-Neubaus erreichen		0	4	10
Liegenschaften, die die System-anforderung für Umbauten gemäss der Norm SIA 380/1:2009 ...	... voraussichtlich übertreffen	0	6	10
	... voraussichtlich erfüllen, aber nicht übertreffen	0	12	16
	... voraussichtlich nicht erfüllen	73	51	37
Total		73	73	73